

TRANSPOL

MODE D'EMPLOI

Lavage 40°C max

	Température	150 °C
	Temps de pose.....	15 secondes
	Pression.....	moyenne (2,5 - 3 bars)
	Démoulage.....	à froid

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter
- Nettoyage à sec : non recommandé



USAGES

- Transférable : sur coton, polyester, mélangés

La version standard ne fonctionne pas sur les textiles traités/en-
duits, sublimés ou softshell (voir nos versions spécial nylon et
block)

- Lavage (attendre 24H après transfert) : 40° maximum (laver à
l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)

- Sèche linge : non recommandé

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux

Produit certifié
OEKO-TEX Standard 100 CLASSE 1



CQ 814/1
IFTH